


Dachcheck		Kundenname / Objekt :	Datum :					
			m / m <sup>2</sup> / Stk.	Normal	Repariert	Schlecht	Defekt	Ohne
Dacheindeckung		Material ggf. Beschreibung						
Material der Dacheindeckung	Ziegel ( Rheinland Doppelmulde )	166,00 m <sup>2</sup>		x				
Firsteindeckung	Trockenfirst	16,00 m					x	
Grateindeckung	Trochenfirst	13,00 m	x					
Wandanschlüsse	Titanzink, Walzblei	1,50 m					x	
Fugenabdichtungen	Silikon	1,50 m					x	
Dachflächenfenster	Verzinkt 60/80 cm	1,00 Stk.	x					
Gaubenbekleidung	keine	0,00						x
Bekleidung Schornsteine	keine	0,00						x
Anschluss Schornstein	Walzblei, Materialermüdung im Bereich Kehle	1,00 Stk.					x	
Dachlüfter / Strangentlüfter	keine		x					
Schneefanggitter		3,00	x					
Dachabdichtung								
Material der Abdichtung								x
Nahtfügung der Abdichtung								x
Wandanschlüsse								x
Fugenabdichtung								x
Lichtkuppeln								x
Lichtbänder								x
Gullys								x
Notüberläufe								x
Dachlüfter / Strangentlüfter								x
Bekleidung Schornstein								x
Anschluss Schornstein								x
Dachrandabdeckung								x
Schneefanggitter								x
Klempnerbauteile								
Material der Klempnerbauteile								
Dachrinne	6 tlg. ... undicht	26,00 m					x	
Traufprofil		26,00 m	x					
Regenfallrohr		14,80 m	x					
Wandanschlüsse		0,00						x
Dachrand- bzw. Mau...		0,00						x
Sicherheitseinrichtung								
Fest montierte Anschlagpunkte								x
Sicherheitsseile								x
Verbindungsmitel								x
Geländer								x
Laufrostanlage	Befestigung lose, Kaminkehrer informieren						x	
Dachhaken								x
Fest montierte Leitern								x
Außmaß vorhanden	Ja vorhanden		x					
Bilddokumentation vorhanden	jpg. Format auf Server		x					

Bemerkungen:

Das Dach muss zwingend repariert werden.  
 Die Laufroste sind nicht mehr begehbar, der Kaminkehrer wurde von uns informiert. Die undichte Rinnendeckung kann im Bereich der Terasse im Winter zu Glätte führen.

Wetter : Sonnig

C°: 14 C°

Kunde : Max Musterman

Mitarbeiter : Peter Becher